

Power
... nothing else

FULL
STOP

PWR12

PWR07

PWR08

PT100

УСТРОЙСТВА ЗА ТЕМПЕРАТУРЕН МОНИТОРИНГ

www.powerfullstop.com



More Power with **Power**
... nothing else

PWR07 – Температурно реле за сензори PT100

- Захранване: 24-240 VAC DC
- Вход: 3-4 броя сензори PT100
- Изход: 2 аларми, 1 вентилатор, 1 авария
- Дисплей: Температура и канал
- Размери: Д=96 мм, Ш=130 мм, В=96 мм

PWR08 – Температурно реле за сензори PTC

- Захранване: 24-240 VAC DC
- Вход: 3 броя сензори PTC
- Изход: 2 аларми, 1 вентилатор
- Размери: Д=105 мм, Ш=73 мм, В=90 мм




PWR12 – Управление на електромотор

- Захранване: 220-240 VAC
- Вход: контакт Външно управление
- Изход: 2 линии вентилация, 1 авария
- Размери: Д=96 мм, Ш=130 мм, В=96 мм

Сензори PT100

- Удължителен кабел с 3 проводника
- Дължина: 2,5 м
- Темп. обхват: от -50°C до +220°C
- Клас на защита: IP68



Power

FULL
STOP

... nothing else

YOUR PARTNER FOR CAST RESIN TRANSFORMER



www.powerfullstop.com